

110 學年度校園夜間安全路線暨性別安全空間檢視結果

路線	項次	檢視結果	備註
粉紅線	1	文物館至機車停車場斑馬線，建議加畫綠色底線	如圖 1
	2	營建課對外出口至機車停車場斑馬線，建議加畫綠色底線	如圖 2
	3	營建課對往機車廠樓梯有高度落差，建議新增反光條	如圖 3
	4	機車停車場旁路燈有 2 盞不亮，建議檢視照明	如圖 4
藍線	1	活動中心 B1 社團辦公區洗手間，建議增加標示於廁所外指引方位	如圖 5




圖 1 文物館至機車停車場斑馬線，建議加畫綠色底線



圖 2 營建課對外出口至機車停車場斑馬線，建議加畫綠色底線



圖 3 營建課對往機車廠樓梯有高度落差，建議新增反光條



圖 4 機車停車場旁路燈有 2 盞不亮，建議檢視照明




圖 5 活動中心 B1 社團辦公區洗手間，建議增加標示於廁所外指引方位



標示牌圖示

